



“Wie goed voorbereidt, werkt snel en netjes”

Jane Hut, BAS Asbestsanering B.V.

werkt snel en netjes”

Het saneren van asbest gaat gepaard met een hoop regels. En niet voor niets: veiligheid is van groot belang bij zulke ingewikkelde operaties. Bij niet zorgvuldig handelen kan de gezondheid van werknemers en omwonenden in gevaar komen. Asbestsaneringsbedrijf BAS heeft dit goed begrepen. Dit relatief jonge bedrijf in de asbestsector hecht veel waarde aan een goede navolging van de regelgeving. Jane Hutten, DTA'er van BAS, legt in dit artikel onder meer uit waarom een uitgebreide voorbereiding van elk project zo belangrijk is.

Sinds januari 2012 heeft de Inspectie SZW een intensieve aanpak en een gerichte focus op de gecertificeerde asbestsaneringssector. De Inspectie heeft een speciaal inspectieteam geformeerd met tien inspecteurs die volledig zijn vrijgemaakt voor de aanpak van asbest. Als relatief nieuw bedrijf in de sector kreeg BAS de afgelopen maanden daarom enkele keren bezoek van de Inspectie. Beide keren bleek dat Jane de touwtjes strak in handen had en dat BAS

de regels keurig naleeft. Jane legt uit waarom dit voor haar zo vanzelfsprekend is. Ze begon zich te interesseren in asbestsanering door haar vader. “Ik had een administratieve baan in de verpakkingsector, maar dat bedrijf werd opgeheven. Mijn vader vroeg of het me leuk leek om me te gaan oriënteren op asbest. Ik zou mijn administratieve ervaring daarbij goed kunnen gebruiken. Ik twijfelde in eerste instantie, maar ben in september 2015 toch de cur-

sus Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) gaan volgen.”

Certificaat

Haar vader runt al dertig jaar een handelsonderneming en bouwbedrijf, en zag mogelijkheden daar een asbestsaneringsbedrijf onderdeel van te maken. Nadat Jane met succes de DAV-cursus afrondde, liep ze stage bij een saneerder in Ureterp. “Dat vond ik fantastisch! De mensen, het we-

reldje; vanaf dat moment was ik verkocht. In oktober 2015 heb ik aansluitend de cursus Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) gevolgd.”

Om als asbestsaneringsbedrijf aan de gang te mogen gaan, had BAS een certificerende instelling (Cki) nodig. In overleg met haar vader koos Jane voor TÜV, omdat dat in hun ogen het best bij hun bedrijf paste.

“Na een kantooraudit en tweetal initieële project audits - een buiten- en binnensanering -, zijn we op 11 februari 2016 tot het certificaat gekomen.”

Andersom denken

Bij het werken met asbest komt een hoop regelgeving kijken. Aan Jane de taak om niet alleen met haar eigen organisatie rekening te houden, maar met alle organisaties die met het proces te maken hebben.

Jane: “Dat zijn bijvoorbeeld het laboratorium, de chauffeurs die verantwoordelijk zijn voor het transport en alles wat daartussen zit. Je moet goed nadenken over het gehele proces en dat vergt een uitgebreide voorbereiding. Om dit voor elkaar te krijgen, probeer ik altijd andersom te denken. Als je het proces van achter naar voren bekijkt; waar kunnen dan knelpunten ontstaan of is er ergens extra aandacht nodig zodat het proces niet wordt verstoord? Er kan namelijk altijd iets misgaan en door alle scenario's vooraf door te nemen, kun je problemen voor zijn.”

Helder communiceren

In de voorbereiding van een klus gaat vaak veel meer tijd zitten dan in de klus zelf, legt Jane uit. “Voorbereiden doe je niet in een dag. Je voorbereiding is alles, het be-



Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Inspectie SZW. In het kader van een 'goed voorbeeld doet goed volgen' wil zij aandacht voor bedrijven in de asbestsector die door hun werkwijze aansluiten bij de doelstellingen van de Inspectie. Hoe completer een bedrijf het volledige proces in beeld heeft, een volledig werkplan maakt en toeziet op de naleving daarvan, hoe kleiner de kans dat mensen worden blootgesteld aan asbestvezels. Ook het aantal boetes, stilleggingen en processen-verbaal dat de Inspectie uitdeelt aan bedrijven die de regels niet of niet volledig naleven, kan hierdoor dalen (zie ook kader 'Versteviging aanpak').

paalt in grote mate ook het eindresultaat. En mochten er toch onverwachts problemen opspelen, dan is het van het grootste belang dat je duidelijk communiceert richting de opdrachtgever. Dat vinden wij zelf belangrijk, maar we merken dat onze opdrachtgevers dat ook erg op prijs stellen.” Om dit werk goed te doen, moet je ook streng kunnen zijn, geeft Jane aan. “Soms willen opdrachtgevers dat het sneller gaat. Dan moet je op je strepen kunnen staan. Je wilt ten eerste gewoon goed werk afleveren, daar staan wij voor. Regelmatig krijg ik daarin tegengas, maar ik ben degene die verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van mijn werknemers en de omgeving. Die gedachte maakt het voor

mij eenvoudig om hier scherp op te zijn.” Die heldere communicatie werpt zijn vruchten af. “Dat begint al in de offertefase. Scoren op alleen de prijs is niet vol te houden en komt vaak niet ten goede aan de kwaliteit van het project. Wij zien dat opdrachtgevers vooral waarde hechten aan een goede communicatie, leveren wat je hebt afgesproken en vertrouwen in elkaar. Voor ons is dat hét bewijs dat we het goed doen. Je moet respectvol met klanten omgaan en ervoor zorgen dat je personeel dat ook doet. Dat is zowel voor ons als voor de klant erg belangrijk.”

Uitbreiding

BAS heeft meer dan voldoende werk en denkt stiekem zelfs aan uitbreiding in de komende jaren. Momenteel heeft BAS twee DAV-1'ers in dienst. Over enkele maanden mogen zij starten met de DAV-2 vervolgcursus. Jane hoopt dat zij in de toekomst een extra DTA-functie kunnen gaan invullen. Dat dit een reële optie is, blijkt wel als Jane vertelt dat er ook plannen zijn voor een tweede decontaminatiewagen. “Dat zou heel mooi zijn. Dan kunnen we met twee ploegen op pad!” ●

Versteviging aanpak

De ambitie van de Inspectie SZW is om de komende jaren de aanpak verder te verstevigen. Naast de verscherping van de handhaving worden dan ook andere instrumenten ingezet. Hiervoor gaat de Inspectie nauw samenwerken met andere inspecties, certificerende instellingen en werkgevers- en werknemersorganisaties.

Wilt u meer informatie over de aanpak van de inspectie SZW, de risico's bij asbestverwijdering en meer goede voorbeelden, zie inspectieszw.nl/asbest