



Verbouwen of installeren? Let op asbest!

Check bouwjaar van het pand

Gebouwen van vóór 1994 kunnen asbest bevatten. **Ruim 40% van de werkgevers controleert het bouwjaar niet** voordat met het werk begonnen wordt.



TIP

Check het bouwjaar met behulp van de BAG-viewer. De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. Als het bouwjaar 1993 of eerder is, dient u het asbestinventarisatierapport op te vragen bij de opdrachtgever. Begin nooit met het werk voordat de werkvoorbereiding met behulp van het asbestinventarisatierapport heeft vastgesteld welke maatregelen nodig zijn.

Bereid het werk goed voor

Blootstelling aan asbest is een ernstig risico. **Bijna 70% van de werkgevers heeft dit risico nog niet opgenomen** in de verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) van het bedrijf en 80% nog niet in het bijbehorende Plan van Aanpak (PvA).



TIP

Beschrijf in de RI&E bij welke situaties voor uw medewerkers een risico kan ontstaan op blootstelling aan asbest. Neem in het Plan van Aanpak op welke maatregelen u neemt om dit risico te vermijden.



NB: De percentages in deze infographic komen uit een onderzoek dat onder 98 vestigingen van loodgieters- en installatiebedrijven is gehouden. De onderzoeksresultaten zijn daarmee niet te generaliseren naar andere sectoren. De tips gelden wél voor andere sectoren die tijdens het werk in aanraking kunnen komen met asbest.

Asbest aanwezig?

20% van de werkgevers heeft onvoldoende kennis over de regelgeving rond asbest en over hoe te handelen als asbest aangetroffen wordt.



TIP

Indien er asbest in het gebouw aanwezig is en de kans bestaat dat dit tijdens de werkzaamheden wordt geraakt, controleer dan altijd het asbestinventarisatierapport. Hierin staat de risicoklasse van het aanwezige asbest.

- Bij Risicoklasse 1: u mag het asbest zelf verwijderen, maar alleen als u een erkende veilige werkmethode gebruikt. Deze staat beschreven op de SMA-rt-uitdraai in het asbestinventarisatierapport.
- Bij Risicoklasse 2 of 2a: het asbest mag alleen worden verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf, vóórdat u zelf aan de slag gaat.
- Onverwacht asbest aangetroffen? Stop meteen met werken en waarschuw de opdrachtgever.



Licht uw medewerkers goed voor

25% van de werkgevers geeft de medewerkers nog géén voorlichting over asbest als arbeidsrisico.



TIP

Geef uw medewerkers mondeling én schriftelijk informatie over de risico's van asbest en de regels die hiervoor gelden. Maak een heldere werkinstructie en bied bijvoorbeeld een passende opleiding voor asbestherkenning aan.